

# PARCOURS DES FORMATIONS EN LEAN MANAGEMENT (LEAN SIX SIGMA)

## Ceinture blanche

1 jour  
Pour tous  
Aucun prérequis  
Attestation de participation

### Objectif :

- Identifier des pistes d'amélioration selon les concepts et la démarche Lean Six Sigma pour augmenter l'efficacité de son organisation



## Ceinture jaune<sup>1</sup>

2 jours  
Pour gestionnaire ou responsable d'un processus  
Prérequis : ceinture blanche  
Attestation de participation

### Objectifs :

- Évaluer le potentiel d'amélioration d'un processus ou d'un secteur
- Agir comme promoteur ou leader de projet lors d'une démarche Lean

## Ceinture verte

8 jours  
Pour agent d'amélioration  
Prérequis : ceinture blanche seulement

### Attestation de réussite :

- Examen
- Réalisation d'un projet d'optimisation dans son organisation
- Audit de certification
- Coaching de groupe et individuel (2 jours)<sup>2</sup>

### Objectif :

- Mettre en œuvre les opportunités d'amélioration en suivant la démarche Lean Six Sigma DMAIC pour un projet d'optimisation de niveau ceinture verte

- 1 La ceinture jaune peut être significativement différente selon l'organisation et n'est pas requise pour la verte.
- 2 Des heures supplémentaires de coaching peuvent être ajoutées.

## Ceinture noire<sup>3</sup>

218,5 heures  
Pour agents d'amélioration certifiés ceinture verte  
Prérequis : ceinture verte

### Attestation de réussite :

- Examen
- Projet d'optimisation DMAIC
- Entrevue finale

### Objectifs :

- Diriger des projets d'amélioration d'envergure
- Former des agents Lean

3 Offerte en entreprise.

Contactez-nous pour plus d'information.